

Redengevende beschrijving

INVENTARISATIE VAN MONUMENTEN EN BEELDBEPALENDE LOCATIES

1 **SITUATIE VAN HET TOTALE PROJECT**

1,1	ADRES EN POSTCODE	Bakelsebrug 6. 5761 PM. Bakel.
1,2	BUURTSCHAP	
1,3	DATA SITUATIEBESCHRIJVING	7 dec. 2004.
1,4	NAAM VAN HET BOUWWERK	
1,5	KADASTRALE GEGEVENS	
1,6	NAMEN EN ADRESSEN	
1.6.1	Eigenaar 1	
1.6.2	Eigenaar 2	
1.6.3	Gebruiker 1	
1.6.4	Gebruiker 2	
1.6.5	Gebruiker 3	
1,7	HUIDIGE FUNCTIES GEBOUW	woonboerderij.
1.7.1	t.b.v. eigenaar 1	
1.7.2	t.b.v. eigenaar 2	
1.7.3	t.b.v. gebruiker 1	
1.7.4	t.b.v. gebruiker 2	
1.7.5	t.b.v. gebruiker 3	
1,8	RAPPORTAGE DOOR:	
	Au*: Authentiek. Nau*: Niet Authentiek	

2 **HOOFDGEBOUW**

2,1	OORSPRONKELIJKE FUNCTIE	boerderij			
2,2	BOUWJAAR	ca. 1910.			
2,3	ARCHITECT				
2,4	BOUWSTIJL	langgevel			
2,5	DAK	Au * Nau * foto			
2.5.1.	Dakvorm	zadeldak met topgevels, nok 90 graden	x		
2.5.2	Dakbedekking	verb. Hollandse pannen. (geengobeerd) bruin genuanc.		x	
2.5.3	Dakkapellen	aan voor- en achterzijde 2 dakkapellen met zadeldak		x	
2.5.4	Dakramen	n.v.t.			
2.5.5	Schoorstenen	twee grote bakstenen schoorstenen met afdekplaat.	x		
2.5.6	Afwerking topgevelpunt	n.v.t.			
2.5.7	Afdekljsten eindgevels	gevelpannen	x		
2.5.8	Dakdoorvoeren	n.v.t.			
2.5.9	Dakgoten	zinken mastgoten	x		
2.5.10	Overstekken topgevel	n.v.t.			
2.5.11	Overstekken dakvoet	n.v.t.			

codenr.	TOELICHTING OP Nauth					
	de daksporen zijn vervangen door geïsoleerde dakplaten en nieuwe pannen. De houten spannen en gordingen zijn nog authentiek					
codenr.	STAAT VAN ONDERHOUD					
	goed					
2,6	VOORGEVEL			Au	Nau	foto
2.6.1	Ingang(en)	woonged:houten voordeur met 2-delig bovenlicht' stal-schuur: dubbele getoogde houten schuurdeur	x	x		
2.6.2	Ramen en kozijnen	wooged: 4. Symetrisch in gevel 6-delige houten ramen buitendr. Stal-schuur:4. Getoogde houten stalramen, 6. Delig	x	x		
2.6.3	Luiken	worden nog aangebracht.				
2.6.4	Erkers	n.v.t.				
2.6.5	Balkon	n.v.t.				
2.6.6	Gebruikte baksteen	plint: mangaansteen met rollaag, gevels, hardgrauw.		x		
2.6.6.1	Formaat	waalformaat	x			
2.6.6.2	Kleur	rood		x		
2.6.7	Overige gebruikte materialen					
2.6.8	Materiaal vensterbanken	eiken hout		x		
2.6.9	Materiaal dorpels	woonged; gres, geglazuurd stal=schuur baksteen		x		
2.6.10	Voegwerk, soort en materiaal	plint: p.c. zwart gevels: platvol, geruwd p.c. wit		x		
2.6.11	Metselwerk					
2.6.11.1	Metselverband	willekeurig verband		x		
2.6.11.2	Muurdikten	om de oude boerderij die was opgetrokken in kruisverband is is is een nieuwe schaal met spouw gemetseld		x		

2.6.11.3	Bogen / Lateien	boven de muuropeningen eensteense rollagen		x	
2.6.11.4	Bijzonder metselwerk	n.v.t.			
2.6.12	Details (gevelsteen etc)	n.v.t.			
codenr.	TOELICHTING OP Nauth				
	zie muurdikten.				
codenr.	STAAT VAN ONDERHOUD				
	goed				
2,7	LINKERZIJGEVEL		Au	Nau	foto
2.7.1	Ingang(en)	in topgevel, hooiluik, hout		x	
2.7.2	Ramen en kozijnen	in afhang: 1 gietijzeren spinnekop, vierruits	x		
2.7.3	Luiken	n.v.t.			
2.7.4	Erkers	n.v.t.			
2.7.5	Balkon	n.v.t.			
2.7.6	Gebruikte baksteen	zie 2.6			
2.7.6.1	Formaat	zie 2.6			
2.7.6.2	Kleur	zie 2.6			
2.7.7	Overige gebruikte materialen				
2.7.8	Materiaal vensterbanken	zie 2.6			
2.7.9	Materiaal dorpels	n.v.t.			
2.7.10	Voegwerk, soort en materiaal	zie 2.6			
2.7.11	Metselwerk	zie 2.6			
2.7.11.1	Metselverband	zie 2.6			

2.7.11.2	Muurdikten	zie 2.6			
1.7.11.3	Bogen / Lateien	zie 2.6			
2.7.11.4	Bijzonder metselwerk	n.v.t.			
2.7.12	Details (gevelsteen etc)	n.v.t.			
codenr.	TOELICHTING OP Nauth				
codenr.	STAAT VAN ONDERHOUD				
2,8	RECHTERZIJGEVEL		Au	Nau	foto
2.8.1	Ingang(en)	1 toegangsdeur met 4-delig venster		x	
2.8.2	Ramen en kozijnen	2 . 6-delig ramen als in voor-gevel. Voorm. Opkamerraam vierdelig.		x	
2.8.3	Luiken	zie 2.6			
2.8.4	Erkers	n.v.t.			
2.8.5	Balkon	n.v.t.			
2.8.6	Gebruikte baksteen	zie 2.6			
2.8.6.1	Formaat	zie 2.6			
2.8.6.2	Kleur	zie 2.6			
2.8.7	Overige gebruikte materialen				
2.8.8	Materiaal vensterbanken	zie 2.6			
2.8.9	Materiaal dorpels	zie 2.6			
2.8.10	Voegwerk, soort en materiaal	zie 2.6			
2.8.11	Metselwerk	zie 2.6			

2.8.11.1	Metselverband	zie 2.6			
2.8.11.2	Muurdikten	zie 2.6			
2.8.11.3	Bogen / Lateien	zie 2.6			
2.8.11.4	Bijzonder metselwerk	n.v.t.			
2.8.12.	Details (gevelsteen etc)	n.v.t.			
codenr.	TOELICHTING OP Nauth				
	een baksenen pergola is aangebouwd, met zadeldak.				
codenr.	STAAT VAN ONDERHOUD goed				
2,9	ACHTERGEVEL		Au	Nau	foto
2.9.1	Ingang(en)	woonged: 1 houten toegangsdeur, met 4-delig venster, stal: getoogde dub. Houten deuren.		x	
2.9.2	Ramen en kozijnen	1. 6-delig raam als voorgevel. 2. Vierdelige houten keukenramen. 2 getoogde stalramen.		x	
2.9.3	Luiken	n.v.t.			
2.9.4	Erkers	n.v.t.			
2.9.5	Balkon	n.v.t.			
2.9.6	Gebruikte baksteen	zie 2.6			
2.9.6.1	Formaat	zie 2.6			

2.9.6.2	Kleur	zie 2.6			
2.9.7	Overige gebruikte materialen				
2.9.8	Materiaal vensterbanken	zie 2.6			
2.9.9	Materiaal dorpels	zie 2.6			
2.9.10	Voegwerk, soort en materiaal	zie 2.6			
2.9.11	Metselwerk	zie 2.6			
2.9.11.1	Metselverband	zie 2.6			
2.9.11.2	Muurdikten	zie 2.6			
2.9.11.3	Bogen / Lateien	zie 2.6			
2.9.11.4	Bijzonder metselwerk	n.v.t.			
2.9.12	Details (gevelsteen etc)	n.v.t.			
codenr.	TOELICHTING OP Nauth				
	in de afhang waar destijds varkensstalling was , is nu in gebruik als carport.				
codenr.	STAAT VAN ONDERHOUD				
	goed				
2,10	INTERIEUR KELDER		Au	Nau	foto
2.10.1	Vloeren				
2.10.2	Wanden				
2.10.3	Plafond				
codenr.	TOELICHTING OP Nauth				
	kelder en opkamer zijn bij de woonkamer gevoegd, zo ook de trappen partij				

codenr.	STAAT VAN ONDERHOUD			

2,11	INTERIEUR BEG. GROND		Au	Nau	foto
2.11.1	Vloeren	tegelvloeren		x	
2.11.2	Wanden / lambrisering	stuc. Werk		x	
2.11.3	Plafonds	betimmering, hout		x	
2.11.4	Deuren / deurkozijnen	paneeldeuren authentiek	x		
2.11.5	Ramen en raamkozijnen	ramen vernieuwd		x	
2.11.6	Trappen	houten trap in nieuwe hal		x	
2.11.7	Overig				

codenr.	TOELICHTING OP Nauth			
	de stal-schuurruimten worden gebruikt als berging en hobby-ruimte			

codenr.	STAAT VAN ONDERHOUD			
	nog in renovatie			

2,12	INTERIEUR 1ste VERD.		Au	Nau	foto
2.12.1	Vloeren	hout	x		
2.12.2	Balklaag	naaldhout	x		
2.12.3	Wanden / lambrisering	betimmering, hout		x	
2.12.4	Plafonds	idem.		x	
2.12.5	Deuren / deurkozijnen				
2.12.6	Ramen en raamkozijnen	dakkapellen geplaatst		x	
2.12.7	Trappen	n.v.t.			
2.12.8	Overig				

codenr.	TOELICHTING OP Nauth			
	op de verdieping zijn slaapkamers aangebracht. in het stal-schuurgedeelte is een			

	balklaag aangebracht met daarop vloerdelen
codenr.	STAAT VAN ONDERHOUD
	goed

2,13	INTERIEUR 2de VERD.	n.v.t.	Au	Nau	foto
2.13.1	Vloeren				
2.13.2	Balklaag				
2.13.3	Wanden / lambrisering				
2.13.4	Plafonds				
2.13.5	Deuren / deurkozijnen				
2.13.6	Ramen en raamkozijnen				
2.13.7	Trappen				
2.13.8	Overig				
codenr.	TOELICHTING OP Nauth				
codenr.	STAAT VAN ONDERHOUD				

2,14	ZOLDER		Au	Nau	foto
2.14.1	Dakconstructie				
2.14.2	Schoorstenen inpandig				

2.14.3	Overig			
codenr.	TOELICHTING			
	de kapconstructie is nog in tact, vurenhouten kruisspanten en gordingen authentiek			
codenr.	STAAT VAN ONDERHOUD			
	goed			

3 BIJGEBOUWEN

	bakstenen garage met golfplaten opslagloods: baksteen en pannen met 2 stel grote houten draaideuren
--	---

4 PERCEELSBESCHRIJVING

	het perceel is beeldbepalend en wordt gevormd door een historisch kruispunt van wegen bij de achterdeur is een oude welput, van baksteen.
--	---

5 BEPLANTING

	restant oude beukenhaag en nieuwe beukenhaag langs de weg nieuwe linden voor de deeldeur notenboom en vijf hoogstam fruitbomen
--	---